CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2011	138.851km	239 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, quattro, 2008 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R7CA033349	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.851km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 239 PS (176 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.114km	LETZTER SERVICE AM 04/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Rost	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	545 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	65 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schiebedach konnte aufgrund der Wetterverhältnisse nicht auf Funktion geprüft werden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 24V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Licht- und Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenoptik Audi exclusive schwarz
- Dachreling
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitzheizung vorn
- Voll-Lackierung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sport-Fahrwerk S-line
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













quattro

quattro

V6 TDI







AUDI AG
WAUZZZ8R7CA033349

CarOnSale




AUTO
AC
OFF


Speicher
Navigation
TMC
Route
Hinweis
Bitte Navigationsdatenträger einlegen.
Empfangbare Satelliten: 12
Nav-Info
10:59
Karte



















AUTO SCHERLE
Hauptstraße 12
71732 Tamm
Tel. 07141/60974
11.4.2019


€ 97,45




21.09.11 0588 AIV000337
MIG AC 4629-4745
WAUZZZ8R7CA033349 7 1643-1663
AUDI
8R 199
XCCWAQ1 1280
QD7B503SA8R7C7M8EH0 1280
AUDI Q5 2000
AUDI 235/55 R19
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A WEISS
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I e1*2001/11
Diesel 22.12.10
0002 3580 2967
F.1/F.2:+80 u. 7.2/8.2:+80 b.Anhängebetr
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.?uget max.457
rkseitig montierter AHK m.sper.Fahrdyn.S
h.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9
0*Stufe PM 5 ab Tag Ersatzul.*ww.AHK lt.E
Emissionsklasse: 21.09.2011*


ZBI 2530293



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)