CarOnSale

Nissan X-Trail Acenta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



02/2017	146.078km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X-Trail Acenta [DE - SUV5 1.6 dCi EU6, Acenta 4x2, 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JN1TCAT32U0046875	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.078km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	1865 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	-
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket Acenta
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitz vorn links
- Komfortsitz vorn rechts
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2706 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Bluetooth-Schnittstelle
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT SILVER

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Style-Paket
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Dachreling silber
- Start-Stop-Knopf
- Panorama-Glasdach
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services
- Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























NISSAN




CarOnSale









3251
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE
für vollständige Fahrzeuge


24.02.2017 1329 AIB00067
M1 AF
JNTCAT32U0046675 6
NISSAN
T32
A
A10
NISSAN X-TRAIL
NISSAN (CH)
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
2002 36W0 1598
STUFE PM5 AB TAG ERST2UL*
2 1 98/4000 188
4640 1820-1830
1705-1710 1625 - 1692
100
133 2090 2090
1080 1075
1080 1075
73 3000 69
2000 750 5 -
225/55R19 99V
225/55R19 99V
Grau 7
e13*2007/46*1456*07
16.10.2015 K FC612975

Verarbeitet am
29. SEP. 2026
I-KFZ
Landkreis Harburg
Der Landrat
Bürgerservice / Verkehr
KFZ-Zulassungsbehörde
21423 Winsen (Luhe)
ZBI


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle, Kratzer)



- Dach (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)