

Ford Fiesta Fun X

EZ 05/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 174.960km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33*
Fahrzeug aufgenommen am: 09.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Fiesta Fun X [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Fun X, 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** WF0HXXWPJH7L50066	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 174.960km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 80 PS (59 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.388 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 116.429km	**Letzter Service am** 06/2016
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 05/2007	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 152g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165	Beifahrertür	245
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	390
Seitenteil hinten links	515	Seitenteil hinten rechts	490
Motorhaube	130	Heckklappe	375
Dach	125		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Zündanlassschalter funktioniert nur sporadisch

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fun
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















342.1
174960










WF0HXXWPJH7L50066


CarOnSale



FIESTA
CarOnSale


SEEK
VOL+
MODE
VOL-








30.05.2007
02.12.2022


Nachweise - Wartungsarbeiten
Nachweise - Korrosionsschutzarbeiten
Autohaus
VENNEMANN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)