BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ010FV73914



Beschreibung

	Zulassungsdatum 25/05/2026	**Laufleistung** 3165 km
Farbe BROOKLYN GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 167	**Hubraum** 2993
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 210 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
	 		
002	Reifen / Vorne Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 95 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Run Flat / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Riss	Ersetzen
			

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

003	Lenkgetriebe / Vorne	Nicht konform	Ersetzen







004	Spurstangengelenk / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen



005	Querlenker / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen





006	Achsvermessung / -	Nicht konform	Reparieren



007	Motorhaube / -	Verätzung	Polieren






008	Tür / Vorne Links	Verätzung	Polieren




009	Dach / -	Verätzung	Polieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.






010	Tür / Hinten Links	Verätzung	Polieren





011	Reifen / Hinten Links Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 95 / Reifenmarke : PIRELLI / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Run Flat / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Saison : Winter	Riss	Ersetzen





012	Felge / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen








013	Kotflügel / Hinten Links	Verätzung	Polieren





014	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel




015	Warnleuchte ESC-ESP	Defekt	Prüfen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [x] Laderaumabdeckung

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225/45/18 95 H Winter - Run Flat	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225/45/18 95 H Winter - Run Flat	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	225/45/18 95 H Winter - Run Flat	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225/45/18 95 H Winter - Run Flat	6 mm

Kommentar

Unfall VL.Verdeckter schaden möglich.Hinterachse Prüfung erforderlich.

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation


Spare Tyre


Cable


Cable



Vin


Sonstige


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Rechts


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Wahrscheinlicher Unterbodenschaden



Fahrzeug nicht fahrbereit



Fahrzeug nicht fahrbereit



Fahrzeug nicht fahrbereit



Fahrzeug nicht fahrbereit



Felge / Vorne Links / Gebrochen



Felge / Vorne Links / Gebrochen



Reifen / Vorne Links / Riss



Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform



Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform



Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform



Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform



Lenkgetriebe / Vorne / Nicht konform



Spurstangengelenk / Vorne Links / Nicht konform

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Querlenker / Vorne Links / Nicht konform



Querlenker / Vorne Links / Nicht konform



Querlenker / Vorne Links / Nicht konform



Achsvermessung / - / Nicht konform




Motorhaube / - / Verätzung



Motorhaube / - / Verätzung



Motorhaube / - / Verätzung



Motorhaube / - / Verätzung



Tür / Vorne Links / Verätzung



Tür / Vorne Links / Verätzung



Dach / - / Verätzung



Dach / - / Verätzung



Dach / - / Verätzung



Dach / - / Verätzung



Tür / Hinten Links / Verätzung

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Tür / Hinten Links / Verätzung



Tür / Hinten Links / Verätzung



Reifen / Hinten Links / Riss



Reifen / Hinten Links / Riss



Reifen / Hinten Links / Riss



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Felge / Hinten Links / Gebrochen



Kotflügel / Hinten Links / Verätzung



Kotflügel / Hinten Links / Verätzung



Kotflügel / Hinten Links / Verätzung




Felge / Hinten Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Warnleuchte ESC-ESP / Defekt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.