CarOnSale

Hyundai i20 Classic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2010	164.009km	77 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i20 Classic [DE - LimS5 1.2 EU4, Classic, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MALBA51BAAM173671	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.009km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	245 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	290 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: an Ventildeckeldichtung;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem PA710 (Radio/CD-Player)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Licht-aus-Automatik
- Motor 1,2 Ltr. - 57 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- 4 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bremsassistent
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole mit Metall-Applikationen
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe innen verchromt
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK DIAMOND

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















HYUNDAI MOTOR INDIA
i20
P/C
G4LAAM401523
1515 kg
2365 kg
F - 920 kg
R - 920 kg

CarOnSale

CarOnSale








01.07.2010		8357	AAH00006R	02	01	0057/06000	165				
M1		AF		03940	– –	1710 – –					
MALBA51BAAM173671		7		1490	– –	01045-01160					
HYUNDAI				–	00050	–					
PB				124	001515	001515					
F5P11				00820	00820	– –					
M51AZ1				00820	00820	– –					
				81	04500	72					
I20				00850	0450	005	–				
HYUNDAI MOTOR (IND)				175/70R14 84T							
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.				175/70R14 84T							
MEHRZWECKFAHRZEUG				–							
70/220*2003/76B						9					
EURO 4				e11*2001/116*0333*02							
BENZIN				28.08.2009		K	VM169808				
0001		0462	01248	–							
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.07.2010*											



VM169808

(Nummer der Zulassungsbescheinigung) (Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

0.1	HYUNDAI										
0.2	PB										
	F5P11										
0.3	M51AZ1										
(2)	I20										
2.1/2.2	HYUNDAI MOTOR (IND)										
E	KBA 8357										
(3)	MALBA51BAAM173671										
J	M1										
(9)	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.										
(10)	MEHRZWECKFAHRZEUG										
R	01248										
P.1	BENZIN										
K	K										
(15)											
(25)											

BISH. ZULASSUNGSBESCH. TEIL II / BISH. FAHRZEUGBRIEF
NR.: DV395673 U ENTWERTET UND ZURÜCKGEGEBEN

LANDRATSAMT
OSTALBKREIS
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
05.10.10
GEZ.



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)

Diese Bescheinigung ist nicht im Fahrzeug aufzubewahren!

A	[redacted]										
B	01.07.2010										
C.1.1	[redacted]										
C.2.1											
C.2.2											
C.3.1											
C.4.1											
C.4c											
F.1	05.10.2010										

LANDRATSAMT
OSTALBKREIS
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
SCHWÄBISCH GMÜND

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Undicht



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Taster ist lose drin, funktioniert aber



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)