CarOnSale

Ford Focus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



02/2025	19.407km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus	KATEGORIE Kombi
FIN WF0PXXGCHPSJ79616	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.407km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Body-Styling-Paket
- Dachreling schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fußmatten Velours mit Ziernähte
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Power KeyFree-Startfunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- KeyFree-System
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Laderaumboden verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW EcoBlue TDCi KAT
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Schwellerverbreiterung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Mittelkonsole Premium
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Stoßfänger Sport-Ausführung

- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Heckleuchten LED
- Original Fahrzeug Farbe: Obsidian-Schwarz Metallic
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Seitenairbag vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

★ Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- FordPass Connect inkl. eCall
- Reserverad als Notrad
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Sitzheizung vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Head-up-Display
- Winter-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rückfahrkamera mit Split View
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-Paket 2
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















KULTUR

FORD
WF0PXXGCHPSJ79616
2035
5435
1050
1025


CarOnSale


KULTUR



















18.02.2025	8566	BYE00014	5	2	1
M1	AC				
WF0FXXGCHP8J79616		9			
FORD					
DEH					
Y6DA1PX					
52DACNA9ABS					
FOCUS					
FORD (D)					
Fa.z.Pers.bef.h. 8 Spl.					
Kombilimousine					
715/2007*2023/443EA					
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2					
Diesel					
0002	36EA	1499			
WW.AHK LT.EGTG*					

85/4000	188		
4693-4788	1844-1844		
1549-1549	1539-1627		
90	-		
141	2035	2035	
1050	1025	-	
1050	1025	-	
70	3000	68	
1400	735	-	
215/50 R17 91H			
215/50 R17 91H			
-			
Schwarz	9		
e13*2007/46*1911*18			
28.03.2024	K	HH809388	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)