CarOnSale

Mitsubishi Eclipse Cross Top 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2020	88.332km	148 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Eclipse Cross Top 4WD [DE - SUV5 2.2 DI-D EU6d-T, Top 4WD, 2019 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXUGK9WKZ001156	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.332km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 148 PS (109 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.268 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.512km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	630 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Giermomentkontrolle (AYC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Rockford Fosgate Premium
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Eco-Drive
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem 360 Grad
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Motor 2,2 Ltr. - 109 kW DI-D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung mit Akzenten, Silberfarben
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Carbon-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST BLACK

Sonderausstattung

- Multi-Communication-System (Navigationssystem)
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale







MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale

CarOnSale

TEMP
MODE
A/C
AUTO
SYNC
OFF
TEMP






13:46
TMC


Umgebung auf Sicherheit überprüfen.












Jahr, je nachdem, was zuerst eintritt)
Stempel des Vertragshändlers:
Autohaus Seitz GmbH
63785 Obernburg
4160


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG




15.01.2020
M1
JMBXUGK9WKZ001156
MITSUBISHI
GK0
GK221
ADCAABB5CAAA
Mitsubishi Eclipse Cross
MITSUBISHI (J)
Kombilimousine
Diesel
Schwarz
22.11.2018
A VOM 14.10.2019*


Außerbetr
07.10.2026
Der Landrat
des Odenwaldkreises
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)