CarOnSale

Toyota Proace L1 Kasten Meister

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2022	59.653km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Toyota	Proace L1 Kasten Meister [DE - Ka4 1.5 D EU6d, L1 Meister S/S, 2021 - 2024]	Kastenwagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
YARVBYHVMGZ227315	-	59.653km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
04/2027 / Vorhanden	Stoff	120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	1.499 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
45.899km	11/2025	Euro 6d
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
3	4/5	Schaltgetriebe
06/2022	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Weiß	1
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	171g/km (WLTP)	6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**65 µm**	Heckklappe	**95 µm**
Dach	**95 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Bordcomputer
- Comfort-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW D-4D
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Mittelarmlehne vorn
- Stop-Start-Anlage (Generator)
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Sicht-Paket
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Toyota Smart Cargo
- 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Stop&Go-System (TSGS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Beifahrerdoppelsitz
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Komfortsitze
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Verglasung getönt
- Freisprechanlage Bluetooth
- Klimaanlage
- Einparkhilfe hinten
- Stop-Start-Anlage (Anlasser)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















540 Km
059653 Km









WDR 2 BERG.-LAND


TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0538
YARVBYHVMGZ227315
2695 KG
4230 KG
1 – 1500 KG
2 – 1500 KG
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS (BELGIUM)
TOYOTA
0,51


CarOnSale


CarOnSale


Rückansicht
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen



SET+
SET–
LIMIT
CRUISE


LIST
OK


CarOnSale



TOYOTA
PROACE
CarOnSale






Service-Check Datum
Nächster Service-Check spätestens am:
Ölviskosität
Nitschke GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 4
48432 Rheine
EFB 12V 70Ah 760A (EN)









EUROCARE
PROACE VAN
PROACE VERSO


TOYOT






15.06.2022
5011
AOE00184
N1
BR
VARVBYHVMG7227315
TOYOTA
PROACE
TOYOTA EUROPE (B)
Van
Diesel
Datum zur Emissionsklasse: 15.06.2022



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)




- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)