CarOnSale

Volkswagen Polo Sportline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



11/2005	175.323km	LEISTUNG 54 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	9

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Sportline [DE - LimS3 1.2 EU4, Sportline, 2005 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ6Y102241	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 175.323km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 9
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**170 µm** ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Lenkung	Schwergängig;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Color
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW
- Nichtraucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sport-Fahrwerk
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitz mit Armlehne
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattung Sportline
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Lautsprecher (4)
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ9NZ6Y102241




mobanol



01.11.2005 0603 65201U 1
01 0200
WVWZZZ9NZ6Y102241 5
9N
POLO
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1198
ZU F.1/ F.2:+50 U.ZU 7.2/8.2:+40 B.ANH-BETR.*ZU Q.1:1000 BI
S 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 0
1.11.2005*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.11.2005*
2 1 40/4750 153
3916-4012 - 1650 - 1650
1452-1482 - 1989 - 1989
143 1570 1570
830 795 -
830 795 -
73 - 71
800 520 5 -
165/70R14 81T
165/70R14 81T
Schwarz / 9 /
E1*2001/116*0174*
A HH372751



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Lackschäden



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Öffnet nur mit Schlüssel

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)