CarOnSale

Mercedes-Benz V 220 CDI/d, 250 CDI/BT/d EDITION extralang

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	138.127km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V 220 CDI/d, 250 CDI/BT/d EDITION extralang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d extralang Edition, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781513387708	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.127km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 73.598km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	185 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Edition
- Einstiegsleuchten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PKW-Zulassung
- Park-Paket
- Radstand 3430 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Sport-Paket Exterieur
- Spur-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Audiosystem Audio 20 mit Touchpad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Start/Stop-Anlage Motor

- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Auflastung auf 3,1 t
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)

Sonderausstattung

- Design-Paket Interieur
- Innenausstattung: Zierteile Wellen Optik Anthrazit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Vorbereitung Navigationssystem Garmin MAP Pilot
- Schiebetür rechts elektrisch
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Getränkehalter hinten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Lenkrad (Leder)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Infotainment-System: Remote Online
- Reserverad mit Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Schiebetür links elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDF44781513387708
3100 kg
5100 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg

CarOnSale







LO







Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1388861
204650
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT




Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2028.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Jens Martens
Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


WDF44781813387708
MERCEDES-BENZ
639/2
KLA8L310N
3FLT7T28BE
V-KLASSE
DAIMLER (D)
Mehrzweckfahrzeug
Diesel
SCHWARZ
ZU 18: MAX.5474*ZU 20: MAX.1990*AHK LT: EGTG*ZU T: OPT. 160
KM/H*S.1:MAX. S-PL *


DEKRA
nächste HU
Mai 2026
DEKRA
nächste HU
Juli 2028
TÜVNORD
Sep. 2026
TÜV NORD Mobilität
80815aa
BKibf.3,5
Landkreis Diepholz
Der Landrat
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)