CarOnSale

Mitsubishi L200 Top Doppelkabine 4WD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	88.414km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG L200 Top Doppelkabine 4WD [DE - PickupDK4 4x4 2.2 DI-D EU6d-T, Top Doppelkabine, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN MMCJLKL60NH010464	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.414km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.268 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.781km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 206g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	75 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	65 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	65 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (TCL)
- Aschenbecher vorn
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Brillenfach
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up, Doppelkabine
- Knieairbag
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regensensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schmutzfänger vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Silberfarben
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- 6 Lautsprecher
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Aluminium-Optik
- Außenspiegel heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Dachantenne
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappengriff verchromt
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Trittbretter seitlich
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss hinten
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- B-Säulen schwarz
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Fahrprogramm (Traktionskontrolle)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Cockpit und Türverkleidung in Klavierlack-Optik, Zierleiste Silberfarben
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Luftdüsen im Fond
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Regen-/Lichtsensor
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Schmutzfänger hinten
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Stoßfänger verchromt
- Teppichboden in Fahrgastraum
- Trittstufe Stoßfänger hinten
- Unterfahrschutz (Silber)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Start-Stop-Knopf
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Original Fahrzeug Farbe: GREY
- Lenkrad mit Multifunktion

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MITSUBISHI MOTORS
(THAILAND) CO., LTD.
kg
kg
kg
kg

CarOnSale





MITSUBISHI
EXP-830
TESTBERICHT


MITSUBISHI SERVICE


MMCJLKL60NH010464
Ohne erkennbare Mangel
Oktober 2026
Mängel festgestellt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)