CarOnSale

Jaguar F-PACE Prestige AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	105.521km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG F-PACE Prestige AWD [DE - SUV5 20d EU6, Prestige AWD, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SADCA2BN2HA084797	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.521km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.616km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Ein Schlüssel beschädigt/ablösung. Laut Einlieferer: reparierter Schaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik
- Heckscheibe heizbar
- Jaguar 80 Watt Klangsystem
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Radstand 2874 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenrahmen Chrom
- Seitenairbag vorn
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Frontscheibe wärmedämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion
- Luftauslass Blende seitlich, Chrom
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Diesel KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach
- Zentralverriegelung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Keyless-Start
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Lufteinlassblende Chrom
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Rußpartikelfilter
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Taurus
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: TEMPEST GREY

Sonderausstattung

- Ambiente Interieurbeleuchtung, konfigurierbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Dachhimmel Morzine Ebony
- Dachreling (Chrom)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Premium
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung Premium
- Navigationssystem InControl Touch inkl. Sprachsteuerung (JaguarVoice)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn
- Rückfahrkamera
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzverstellung vorn elektr. (10/10-Wege links/rechts)
- Winter-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn und hinten
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SADCA2BN2HA084797

CarOnSale







SET
RES
CAN












02.01.2017
1590
AEX000052
M1G
NAG
SADCA2BN2HA084797
JAGUAR
DC
C
501
JAGUAR F-PACE
JAGUAR LAND ROVER (GB)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1
Diesel
0002
38W0
1999
WW AHK LT EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.01.2017*
2
2
132/4000
4731-4853
1936-
1667 -
1882-
100
139
2460
2460
1170
1420
1170
1420
87
3000
72
2400
750
5
255/60R18 112V
255/60R18 112V
Grau
611*2007/46*3334*02
07.03.2016
K
HC384742


April 98
abgemeldet 22.10.26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)