CarOnSale

Mazda CX-5 Exclusive-Line 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



11/2017	96.484km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5 Exclusive-Line 2WD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D 150 EU6, Exclusive-Line 2WD, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKF6W1A00640001	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.484km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.850km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Rost	⚠ 6 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm ⚠
Motorhaube	80 µm ⚠	Heckklappe	90 µm ⚠
Dach	70 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer hinten außen
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MACHINE GREY

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- TFT-Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























PAINT:46G (K8M)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*1803
-JMZKF6W1A00640001-
2120Kg
4120Kg
1- 1150Kg
2- 1070Kg

CarOnSale

CarOnSale







MODE
RES/+
OFF/CAN
SET/—

















EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




06.11.17
7118
AHE000037
M1
AC
JMZKF6W1A00640001
Mazda
KF
6W1
A0W0
Mazda CX-5
MAZDA (J)
Frz.:Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6:W;PI/CI: M, N1 I
Diesel
0002
36W0
2191
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*
2 01 110 /4500 200
4550 1840
1575-1680 1690
84
147 2120 2120
1150 1070
1150 1070
75 3375 66
2000 750 5
225/65R17 102V
225/65R17 102V
GRAU 7/-
e13*2007/46*1803*02
12.05.17 X8387431


HU
TÜV NORD
Apr 2022
Okt 2024
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nächste HU
Außer Betrieb gesetzt am
04/15-26
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nächste HU
FEB 2028
TÜV NORD Mobilität
DYMB8322
Kreis Gütersloh
Der Landrat


X8387431
mazda

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)