CarOnSale

Kia Sorento Platinum Edition 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



06/2015	188.585km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sorento Platinum Edition 4WD [DE - SUV5 2.2 CRDi EU6, Platinum Edition 4WD, 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNAPH81BDF5080435	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.585km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.923km	LETZTER SERVICE AM 09/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Schlüssel beschädigt; Rückfahrkamera defekt; Türgriff vorne rechts defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktiv Matrix Display
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Frontscheibe und Seitenscheiben wärmedämmend (Ausführung: Klimakomfort)
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem Around View
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW CRDi KAT
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Park-Assistent Intelligent Park Assist
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Radstand 2780 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer

- Sitzbelüftung vorn
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Verstärker (Radio)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung hinten
- Sound-System Infinity Premium
- Subwoofer
- Unterfahrschutz (Silber)
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Xenon-Scheinwerfer
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Fahrassistenz-System: Einpark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Innenraumbeleuchtung LED
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Sitzheizung vorn
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zeituhr (digital)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SNOW WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















KIA MOTORS CORPORATION
HUGO PFOHE


CarOnSale




RADIO
MEDIA

Infinity









HUGO PFOHE






ARAL


RADIO
MEDIA


Service – Inspektion
KIA MOTORS
HUGO PFOHL GmbH


SORENTO


KIA MOTORS
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung







TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
Nov. 2025
3161413
TÜVNORD
Nächste HU:
Freie und Hansestadt Hamburg


GG390516

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)