CarOnSale

Jaguar F-PACE R-Dynamic SE AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2022	78.381km	250 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG F-PACE R-Dynamic SE AWD [DE - SUV5 25t / P250 EU6d, R-Dynamic SE AWD, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SADCA2BX9NA696119	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.381km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.851km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 219g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	185 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente Interieurbeleuchtung, konfigurierbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Memoryfunktion und Umfeldleuchte
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsscheiben vorn / hinten: 355 mm / 325 mm
- Dachhimmel Morzine Ebony
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Edelstahlpedale
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Emblem
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem (vor-/rückwärts)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- InControl Apps Mobile Online Dienste
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Infotainment-System: Pivi Pro
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Engine Spin Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Keyless-Start
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill schwarz glänzend mit Chromeinfassung
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT
- Nebelschlussleuchte integriert
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2874 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Scheibenrahmen schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Amazon Alexa
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-Wege, mit Memory)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Stop-Start-Anlage
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Valet-Funktion (Kofferraum / Handschuhfach)
- Verzurrschienen auf Ladeboden (Aluminium)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage
- Außenspiegel heizbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Navigationssystem Pro
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED
- Sportsitze Leder

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion und Signalverstärker
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Laderaum
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Paket
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem (FCW)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















P250 AWD
SADCA2BX9NA696119

CarOnSale
























22.12.2022	1590	AFT00033	9	02	02	0184/65500	217	
MIG		AC		04747		1936		
SADCAZBX9NA696119			3	1670		001934		
JAGUAR					00100			
DC				0219	002520		2520	
HDCDC0				01200	01420			
50CB010				01200	01420			
				76	03750		68	
JAGUAR F-PACE				02400	0750	5		
JAGUAR LAND ROVER (UK)				255/50R20 109W				
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.				255/50R20 109W				
KOMBILINKOSINE								
715/2007*2018/1832AP				SCHWARZ			9	
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I				E5*2007/46*1847*05				
ENGIN				17.08.2021		K	GD106692	
0001	JEAP	01997						
WW.AHK LT.EGIG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.12.2022*								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)