CarOnSale

BMW M850 i xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.04.2026



10/2018	999.999km	LEISTUNG 530 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
BMW	M850 i xDrive [DE - Cp2 M850 i EU6d-T, xDrive (Euro 6d-TEMP) (OPF), 2018 - 2021]	Coupé
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WBABC41080BJ29563	-	999.999km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
11/2027 / Vorhanden	Leder	530 PS (390 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	4.395 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
119.493km	01/2026	Euro 6d-Temp
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
4	2/3	Automatikgetriebe
10/2018	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Grau	3
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Reimportfahrzeug	Ja	Slowakei
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	244g/km (WLTP)	10.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Die Laufleistung unbekannt, weil ein Kilometer Stopper verbaut war. Der Kilometer Stopper ist aber nicht mehr im Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- BMW Display-Key
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Ceriumgrau
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours
- Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (M-Technic)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Erweiterte Lederausstattung BMW Individual Leder Merino (Elfenbein-Weiß)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelstahlgewebe
- Innenspiegel rahmenlos
- Instrumententafel lederbezogen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Knieairbag Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Licht- und Regensensor
- M Multifunktionssitze vorn
- M Technik-Paket
- Motor 4,4 Ltr. - 390 kW V8 32V
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: DRAVITGRAU METALLIC
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: On-Street Parking

- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote 3D View
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Sport-Auspuffanlage
- Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem)
- Sportdifferential
- Sportreifen
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- WLAN-Hotspot
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt

★ Sonderausstattung

- Abdeckkappen Außenspiegel M Carbon
- Adaptives Fahrwerk M Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Individuallackierung Dravit-Grau Metallic
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Alcantara / Anthrazit
- Exterieur-Paket M Carbon
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Frontspoiler (M Carbon)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Heckspoiler (M Carbon)
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer Laserlicht
- Service-System: Remote 3D View
- Sicherheitsgurte M
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Universalfernbedienung integriert
- Wärme-Komfort-Paket vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBABC41080BJ29583






harman/kardon




CAR ON SALE


CAR ON SALE








MODE


Service Historie
Service:
Service:
Service:
Motoröl
Service durchgeführt
Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt
Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Luftfiltereinsatz


BETRIEBSANLEITUNG
DAS BMW 8er COUPÉ




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


(8) Fälligkeit der nächste
HU 11.2027



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)




- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)