CarOnSale

Audi A4 AVANT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2014	211.872km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 AVANT	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8KXEA120961	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.872km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 210.927km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: S line
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling verchromt
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk S-line
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Glanz-Paket
- Exterieur-Paket S line
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Car
Bordbuch
Audi multimedia
OPEN

AUDI AG
WAUZZZ8KXEA120961

CarOnSale

CarOnSale


Audi multimedia
OPEN

Car
Bordbuch
Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
in 14000 km / 649 Tagen
Nächste Inspektion:
in 29000 km / 649 Tagen

NAV

MODE
OK



Tour
Info
Stockholm
København
Moskva
London
Berlin
Kyiv
Paris
Roma
Madrid
Zielführung
Einstellungen
600 km
20 m
14:06















Audi
14350059
FESER
91126 Schwabach


Fahrzeughaus Möller
Feser GmbH
Audi Partner


Fahrzeughaus Möller
Fahrzeughaus Möller






31.03.2014
0588
ASX000332
M1
AC
WAUZZZ8KXEA120961
0
AUDI
B8
ACGLCF1
FAV8W001RB8KB557MJEM1
A4 AVANT
AUDI
F.z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
35J0
1968
130/4200
4099 - 4625
1415 - 1463
1820
1650
80
129
2145
1105
1140
74
2375
1700
750
5
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94Y
SCHWARZ
e1*2001/116*0430*30
12.12.2013
XD304638
F.1/F.2:+70 U. 7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1900 BIS 8%
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3915KG*WW.AHK LT
.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.03.2014*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)