CarOnSale

Nissan Qashqai Tekna

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	160.377km	141 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai Tekna [DE - SUV5 2.0 EU5, tekna 4x2, (Facelift) 2010 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFBAJ10U2766588	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 160.377km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.447km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Lenkrad schleift/quietscht beim Lenken.;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Lack ist rundum ausgeblichen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Pedale Aluminium
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kamerasystem Around View
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
- Radstand 2631 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sound-System BOSE
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- CD-Wechsler (6-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER WHITE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik stufenlos - Hypertronic CVT (M6)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Xenon-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe hinten

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















NISSAN
1960 kg
3160 kg
1 – 1150 kg
2 – 1100 kg
Type FBAJ10 Colour, Trim 326 G
Model FDRALCZJ10EGAF – KCA











BOSE





CAMERA
A/C
AUTO
DUAL



FM AM
CD AUX
NAV
MAP SETUP
VOL
Bluetooth
MP3
CAMERA
A/C


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
AUTOHAUS JANKOWSKI


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
09.07.2020


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione




11.04.2013
NISSAN
QASHQAI
NISSAN (GB)
KOMBILIMOUSINE
BENZIN


KUS
TMGX7349

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Fahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)