CarOnSale

Kia Ceed FIFA World Cup Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



02/2014	76.870km	LEISTUNG 135 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ceed FIFA World Cup Edition [DE - Kb5 1.6 GDI EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN U5YHN813AEL064068	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.870km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 22.554km	LETZTER SERVICE AM 07/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	**135 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MACHINE SILVER

Sonderausstattung

- Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















U5YHN813AEL064068

CarOnSale








KIA MOTORS
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




28.02.14 1260 ADA000165
M1 PAC
U5YHN813AEL061068
Kia
JD
C5P31
M62D21
cee'd
KIA Motors (SK)
Fz.z.Pers.bef.b. 5 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*630/2012
Benzin
0004 W 35J0 F459


[redacted]
EH000842

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)