CarOnSale

Peugeot 107 Petit Filou

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2010	111.878km	LEISTUNG 68 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 107 Petit Filou [DE - LimS5 1.0 EU5, Petit Filou 70, (Facelift) 2008 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3PNCFAC88510927	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.878km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.718km	LETZTER SERVICE AM 09/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**110 µm**
Seitenteil hinten links	**60 µm**	Seitenteil hinten rechts	**60 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Frontschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: schwarz
- Modellpflege
- Rücksitzbank klappbar
- Servolenkung elektrisch
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Original Fahrzeug Farbe: ZU LACKIEREN WEISS 068/DECKENDE LACKIERUNG
- Ausstellfenster hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Stoßfänger Wagenfarbe

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























AUTOMOBILES PEUGEOT
811*2001*116*0237
VF3PNCFAC68510527
1190kg
1190kg
1-
695kg
2-
695kg
VERSION PNCFAC P1 533



CarOnSale


CarOnSale










Controllo della manutenzione
TIMBRO
TIMBRO


Controllo della manutenzione
BRÖSA
AutoMobilZentrum
Tel. 035 [illegible]
Hertzstr. 7, 03238 Massen/Finsterwalde
5430
23533




Außerbetriebsetzung am 16.10.2026
Reserviert bis:
Landratsamt Hohenlohekreis
74653 Künzelsau


PEUGEOT 107
Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Anderer Schaden): Beklebt;



- Motorhaube (Kratzer, Anderer Schaden): Beklebt;



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Dach (Anderer Schaden, Kratzer): Beklebt;



- Dach (Anderer Schaden, Kratzer): Beklebt;



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden, Ausgeblichen/Matt): Beklebt;



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden, Ausgeblichen/Matt): Beklebt;



- Schweller links (Rost, Kratzer, Anderer Schaden): Beklebt;



- Schweller rechts (Verformung, Rost, Kratzer, Anderer Schaden): Beklebt;



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Rost, Anderer Schaden): Beklebt;



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Rost, Anderer Schaden): Beklebt;



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)