CarOnSale

Ford Fiesta Celebration

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	143.779km	95 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Celebration [DE - LimS5 1.5 TDCi EU6, Celebration, 2016 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0DXXGAKDGE45146	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.779km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.526km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 94g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Laut Einlieferer: nicht fahrbereit zerlegt Wasserpumpe defekt evtl. Riemen verzogen nicht starten damit keine Späne in den Motor kommt

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Celebration
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Celebration-Paket
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Frontscheibe heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AKDGE


CarOnSale







10 km
23.10.17
10626
AUTO EDER
10.18
21.10.11


11 Rate
12.20
18.12.2020
62404
11.Rate
12.21
1.7.2022
MANFRED RUGGE





09.09.2016 8566 BK100020 02 0070/03750
M1 AB
WF0DXXGAKDGR45146 7
FORD
JAB
XVJC1D
5DEABX
FIESTA
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 01499
F.1/F.2: +50 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.09.2016***
03969 - 04096 --1722
1443 - 1495 01123--
00050
0094 001575 001575
00850 00785
00850 00785
74 02812 70
00750 0555 005
175/65 R14 82 T
175/65 R14 82 T
9
e9*2001/116*0069*23
18.05.2016 ES014401


DEKRA
Sept.2022
ANDRATSAMT ROSENHEIM
ZULASSUNGSSTELLE WASSERBURG
TAUDHAMER FELD 7A
3512 WASSERBURG
ZBI 2181929


[redacted]
09.09.2016
WASSERBURG
ES014401
FORD
JAB
XVJC1D
5DEABX
Fiesta
FORD (D)
8566 BK1000202
WF0DXXGAKDGR45146 7 25 1Z880M3 00932
M1 AB 067304 ES014401
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schraegheckllmousine
FORD-WERKE GmbH
1499 70/3750
Diesel 0002 31.08.2016
e9*2001/116*0069*23 18.05.2016

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motor zerlegt.



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)