CarOnSale

Volkswagen Caddy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	424.428km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ2KZGX041458	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 424.428km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.889km	LETZTER SERVICE AM 05/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Taxi	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cortina Gloss
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- PKW-Zulassung
- Radstand 3006 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer Halogen H4
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lautsprecher (2)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Steuer-AV Ausstattung TSI
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank (2 Sitzplätze)
- Sitze: Komfortsitz vorn links

- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Funkschlüssel (4) klappbar
- Klimaanlage
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/118*0252
WV2ZZZ2KZGX041458
2260 kg
3460 kg
1- 1150 kg
2- 1250 kg
Typ 2K


CarOnSale




KENWOOD
RADIO
SOMETHING IN
BROOKE F









Max Moritz
123/33022
26607 Aurich

Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosseriepflege
Osterkamp

Osterkamp

Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosseriepflege
Osterkamp

AUF DER SICHTBACH
HANDLER-
FAHRZEUGSEITE




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


WV2ZZZ2KZGX041458
VOLKSWAGEN, VW
CADDY
Mehrzweckfahrzeug
WEISS
Taxi


DEKRA
HU
Landkreis Aurich
Der Landrat
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



- Beifahrertür (Lackschaden, Steinschlag)



- Beifahrertür (Lackschaden, Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)