CarOnSale

Audi A6 allroad quattro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



03/2023	121.152km	LEISTUNG 344 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 allroad quattro	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF24PN046225	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.152km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 344 PS (253 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.032km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Heckklappenöffnung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 253 kW (Motor 3,0 Ltr. - 253 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schienensystem im Gepäckraum
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Assistenz-Paket Tour
- Assistenz-Paket plus
- Audi Smartphone Interface
- Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dynamiklenkung - Allradlenkung
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Fond)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Scheibe)
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Individualkontursitze vorn inkl. Memory
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder oben und unten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Neuwagen-Reifengarantie
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Perleffekt-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Faltrad
- Rückfahrkamera
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona / Leder Milano Kombination perforiert
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn

- Sitzheizung vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Voll-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZF24PN046225



Audi drive select





VIEW




FRONT
REAR












quattro


allroad






22.5
AUTO
OFF
AUTO
22.5








SET
SPEED
DISTANCE




AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung





29.03.2023	0588	BWT002249	2	253/3850	25
M1		AC	4951-4951	1902-1902	
WAUZZZF24PN046225		6	1502-1502	2085-2085	
Audi			-	100	-
F2			194	2695	2695
HDMKDQ2			1325	1450	-
QA8QA8D5024011C21SS4BIBEM1H66P			1325	1450	-
LD2			82	3000	70
A6 allroad quattro			2500	750	5
AUDI			245/40 R21 100Y		
Fz.z.Pers.bef.b. 8.Spl.			245/40 R21 100Y		
Kombilimousine			-		
715/2007*2018/1832AP			Weiß		0
EURO6;WLTP;AP;PVCI; M, N1 I			e1*2007/46*1801*40		
Hybr.Diesel/E			18.11.2022	€	GS412150
0010		36AP	2967		

7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:5195KG*WW.AHK LT.EGTG*






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)