CarOnSale

Renault Kangoo Rapid Maxi Extra

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2020	134.005km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kangoo Rapid Maxi Extra [DE - Ka4 1.5 BLUE dCi 115 FAP EU6d-T, Maxi Extra, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1WF000365491926	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.005km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	400 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	600 µm ⚠
Motorhaube	400 µm ⚠	Heckklappe	130 µm ⚠
Dach	120 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Gurtstraffer
- Kopfstützen verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW BLUE dCi Diesel FAP
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Triebwerkunterschutz
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Modellpflege
- Radstand 3081 mm
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)

Sonderausstattung

- Bordcomputer
- Klimaanlage
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Laderaumtrennwand (VARIO)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Holzboden Laderaum
- Radzierkappen
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitz vorn rechts, Lehne klappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CarOnSale

CarOnSale




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch, Wassereintritt)