CarOnSale

Ford GRAND C-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	146.871km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GRAND C-MAX	KATEGORIE Van
FIN WF0WXXGCEWKD05756	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 146.871km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 66.779km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 203g/km (WLTP) 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP) 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachhimmel Stoff
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetüren beidseitig
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Getränkehalter vorn
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Easy-Parking-Paket
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- AUX-IN-Anschluss
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer
- Sicht-Paket
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- KeyFree-Paket
- Reserverad als Notrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Anschluss
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem hinten
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Design-Paket Plus
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Dachreling (Aluminium)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Rückfahrkamera
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















10:58 9°
FFH

WF0WXXGCEWK065766

CarOnSale


10:58 9°

10:58 9°
FFH


AUTO
A/C



OK
RES
CAN
SET
SET
LIM















TUNE
TUNE+
VOL
SOURCE
SOUND



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service



FORD C-MAX Betriebsanleitung






Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer durch eine Werkstatt beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NIV-2-51-0171-63 durchgeführt am 17.10.2024
Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
Messwerte:
OKT 2026


Weitergehende Prüfungen
Funktionsprüfung OBD
Prüfbereitschaft
Kontrollleuchte Motordiagnose
Kondtionierung
Leerlaufdrehzahl
Erhöhte Leerlaufdrehzahl
Ergebnis
Funktionsprüfung OBD bestanden
Funktionsprüfung Abgas bestanden
Gesamtergebnis bestanden
Mängel
Gerät
AU-Programm Hella Gutmann mega compas HG4
Solidstate
AU-Messgerät Hella Gutmann mega compas HG4 (4 Gas)
OBD-Ausliesegerät Hella Gutmann HG4 VCI
Kontrol-Nr: NIV-2-51-0171-63
Prüfer: Herr Driver
AU


15.05.2019 8566 BKX00103
M1 AC
WF0WXXGCEWKD05756
FORD
DXA
M8DF1WX
7BBBZ6AD463
GRAND C-MAX
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6)WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
27.02.2019 FH955784
F.1/F.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.05.2019**


TÜVNORD
HU TÜV NORD
OKT. 2026
TÜV NORD Mobilität
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)