CarOnSale

Cupra Formentor Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



11/2023	89.949km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Formentor Basis [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKM7RR037250	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.949km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2023	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Batterieleuchte an;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2679 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Frontkamera
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DESIRE RED

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Sonderlackierung Exclusive
- Einparkhilfe hinten
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Reserverad als Notrad
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VSSZZZKM7RR037250

CarOnSale

CarOnSale

AUTO
235°C
KLIMA
235°C
Wien
Berlin
Rom
Roma
Oslo
Vejle
Düsseldorf
Marseille
Paris

VIEW


SET
RES






AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR








Certificate of Conformity
CUPRA
SEAT
IT'S A COPY


02.11.2023
7593
ARD00053
M1
AC
VSSZZZKM7RR037250
6
CUPRA
KM
CXDTTAX0
FM6CFM6C90044B1AAC
FORMENTOR
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI;CI; M, N1 I
Diesel
0002
36AP
1968
7,2/8,2 l/+20 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1.1800 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3630KG*WW.AHK LT.EGTG*
09.05.2023
GV880679




Kreis Viersen
Der Landrat
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
Im Auftrag
CUPRA
KM
CXDTTAX0
VSSZZZKM7RR037250
SEAT (E)
7593
A30000331
M1
AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
1968
110/3250
02.11.2023
KM7SLX
KIE1
GV880679

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)