CarOnSale

Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	92.144km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Sport & Style 4Motion BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU6, 4Motion Sport & Style, 2015 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZGW068770	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.144km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.894km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Zweimassenschwungrad: klappern;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Parkbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

Sonderausstattung

- App-Connect
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Textil
- Heckleuchten dunkel getönt
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Perleffekt-Lackierung
- R-Line-Paket
- R-Line-Paket Exterieur
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Ambiente-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Wendematte Gepäckraum
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Heckleuchten LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sitze: Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- Radlaufverbreiterung
- Dachspoiler
- Stoßfänger R-Line
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG


CarOnSale


TIGUAN
CarOnSale

23.0
AUTO
OFF



OFF
SPEED
CANCEL
ON
RESUME




Dokumentation der Karosserieprüfung
Herbst & Marquardt
GmbH & Co. KG
Neustädter Straße 27
29690 Schwarmstedt



Dokumentation der Karosserieprüfung
Herbst Marquardt
GmbH & Co. KG
Neustädter Straße 27
29690 Schwarmstedt



Fahrzeugdatenträger
WVG ZZZ 5N Z GW068770
5N2 29R
Tiguan 2.0BMT SPORT
135 KW TDI DTA
CUWA
LC9XL
2 6. JUNI 2016
Volkswagen AG
Wolfsburg


Einträgungen der Werkstatt
Audi 61
VOLKSWAGEN AG
WOLFSBURG
AG-WERKSORT
Audi 15
VOLKSWAGEN AG
VST Werkhof
Wolfsburg




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




27.06.2016 0603 WWZ00009 2 02 02 0135/03500 204
M1 AC 04426 - 04528 1863 - -
WVGZZZ5NZGW068770 2 1645 - 1701 01727 - -
VOLKSWAGEN, VW - - 00100 -
5N - 0150 002280 002280
ACCUMAX1 01200 01130 -
AD7AD7BH003NDVIVR2ZMM63 01200 01130 -
71 02375 71
TIGUAN 02200 0750 005
VOLKSWAGEN-VW 215/60 R17 96V
FZ.Z.PERS.BRF.B. 8 SPL. 215/60 R17 96V
KOMBILIMOUSINE -
715/2007*136/2014W SCHWARZ 9
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0450*22
DIESEL 15.10.2015 K EQ326652
0002 36W0 01968 -
F.1/F.2:+25 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.ZUL.
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4505KG*BEI WERKSEITIG MONTI
ERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE P
M 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.RGTG*


EQ326652
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)