CarOnSale

Nissan Navara KingCab Business 4X4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2011	194.091km	231 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Navara KingCab Business 4X4 [DE - Pickup2 4x4 2.5 dCi EU4, King Cab business, 2006 - 2006]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN VSKCAND40U0414643	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.091km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 264g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm ⚠
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm ⚠
Seitenteil hinten links	520 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm ⚠
Motorhaube	350 µm ⚠	Heckklappe	390 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Lenkung	• Andere: Lenkschloss rastet mit Schlüssel auf Stellung 0 ein,;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Andere: Bremsleitungen vorne korrodiert,;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Rahmen (Querträger) hinten links durchgerostet,;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie/Aufbau: King-Cab
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Schutzgitter Heckscheibe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Doppelrohr-Stoßfänger hinten
- Flankenschutz
- Gurtstraffer
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Motor 2,5 Ltr. - 126 kW dCi Diesel KAT
- Radstand 3200 mm
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Notsitze hinten klappbar (2.Sitzreihe)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Unterfahrschutz hinten
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























NISSAN MOTOR IBERICA, S.A.

CarOnSale


CarOnSale

12:19
VOICE
DEST
TEL
STATUS
DISP






Vor dem Fahren, Sicherheit gewährleisten.
VOICE
DEST
TEL
STATUS
DISP

CarOnSale






15.04.2011
1329
AGL00003
N1
BE
VSKCAND40U0414643
6
NISSAN
D401
CDA3S
7A4C3FLE
NISSAN NAVARA
NISSAN (CH)
FZ Z GU BEF. B. 3.5 T
PICK-UP
715/2007*692/2008E
EURO5;E-P(CI; N1 III, N2
DIESEL
0002
35E0
2993
2
2
170/3750
195
5322
1848
1802
2185
120
250
3010
3010
1530
1717
1530
1717
78
2813
77
3000
750
5
255/65R17 110H
255/65R17 110H
e9*2007/46*0018*02
15.07.2011
A
FK352288





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)