CarOnSale

Renault MEGANE SCENIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2013	294.319km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MEGANE SCENIC	KATEGORIE Van
FIN VF1JZ1U0248329017	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 294.319km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	400 µm ⚠
Motorhaube	140 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	125 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Raucher-Paket
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Wegfahrsperre
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V KAT
- Radzierkappen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale



15:13





28.05.2013 3333 ATK00076 5
M1 AB
VF1JZ1U0248329017 8
RENAULT
JR
JZ1U
JZ1U02
MEGANE SCENIC
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl1mousine
715/2007*566/2011F/EG
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35F0 1598
WW.AHK LT. EGTG/ABE*
1 81/6000 190
1845
1395
75 -
1904 1904
1050 -
1050 1000 -
3750 74
1300 695 5
205/60 R16 (92)H
205/60 R16 (92)H
Grau 7
e2*2001/116*0379*26
20.11.2012 K GW583413

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)