CarOnSale

Peugeot 207 Premium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2010	87.794km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Premium [DE - Kb5 1.6 16V VTI 120 EU4, Premium, 2009 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN VF3WE5FS0AW099508	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.794km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.325km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2010	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüssel zerlegt in Einzelteile

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System
- Sicherheits-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Drehzahlmesser
- Lenkrad (3-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU INARI
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zeituhr
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Antischlupfregelung (ASR)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung


- City-Paket
- Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe akustisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale









Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel
AUTOHAUS SCHULZE GMBH
PEUGEOT


Wartungsnachweis


Wartungsnachweis
AUTOHAUS SCHULZE GMBH
PEUGEOT








06. Okt. 2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)