CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2008	320.014km	232 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU4, DPF, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4F78N101659	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 320.014km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 232 PS (171 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 235g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	320 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	290 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 3,0 Ltr. - 171 kW V6 24V TDI
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: AUSTERNGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar + Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Business-Paket Plus
- CD-Wechsler und Audi music interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Heckklappenöffnung automatisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect und Bedienhörer in Mittelarmlehne
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebedach elektr. mit Solarzellen und Vorwähl-Automatik
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Mondial
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Tagfahrlicht
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Basic Plus
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Navigationssystem
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Mittelarmlehne vorn
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationssystem mit DVD
- Multi-Media-Interface MMI
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)