
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNV173461
Kilometerstand: 28.210 km
Erstzulassung: 21.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



















T-ROC

























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZNV173461
2030 kg
3730 kg
1 - 1070 kg
2 - 1010 kg
Typ A1



14:15
14.0°C
2.8l/h
Verbrauch
0 km/h
N
28210km
230km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZA1ZNV173461
Inspektion in 14300 km oder 245 Tagen
Ölwechsel-Service in 11800 km oder 183 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU




ROTARY LIFT
Fahrweg kontrollieren!


DEKRA










Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNV173461
Kilometerstand: 28.210 km
Erstzulassung: 21.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum, Tierhaare, reinigen



Innenraum, Tierhaare, reinigen



Innenraum, Tierhaare, reinigen



Heckklappe - Delle entfernen

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	T-Roc R-Line 4Motion	2.0 TSI EU6d, 4Motion R-Line, (Face..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVGZZZA1ZNV173461	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	0603/CEB

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	21.10.2022	1	1	140 kW	4	1984	10/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
10 km	28.210 km	10 km	nein	09/24	12.439 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Indiumgrau Metallic	metallic	nein	27.04.2027	11.800 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Soul-Flintgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	168 (WLTP)	C

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung weiß	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..
Außenspiegel asphärisch, links und konvex, r..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..
Ausstattung R-Line	Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
Bordwerkzeug	Bremsbelagverschleissanzeige	Dachhimmel Stoff, schwarz
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten vorn R-Line
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-As..
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (6)	Lendenwirbelstützen vorn
Leseleuchten vorn und hinten LED	Leuchtweitenregelung automatisch	Mittelarmlehne vorn
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte	Notrufsystem
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Edelstahl
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand Standard	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer mit Regensensor
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovli..
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	Sitzheizung vorn
Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sport-Paket
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger R-Line	Türabdeckung unten in Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Design-Paket Black Style	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunkti..
LM-Felgen 8x19 (Misano, schwarz)	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckl..	Metallic-Lackierung
Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre..	Raucher-Paket	Rückfahrkamera (Rear View)

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten wurde erneuert laut ELSA (0,00 €)
Nachlackierung -> Tür hinten links und Seitenteil links wurden nachlackiert (0,00 €)

Händlerfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Heckklappe - Delle entfernen (1)			
2.	Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair			
3.	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich			
	Zwischensumme (Netto)			

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Gebrauchsspur;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel abgelaufen 04/2026)			
2.	Innenraum, Rauchgeruch, Ozonbehandlung (Kostenerweiterung möglich)			
3.	Innenraum, Tierhaare, reinigen (Kostenerweiterung möglich)			
4.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung			
5.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder			
6.	Sonstiger Auftrag - HU / AU			
7.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3			
	Zwischensumme (Netto)			

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
1.	(U) Nachlackierung - Stoßfänger hinten wurde erneuert laut ELSA	0,00 €	200,00 €
2.	Nachlackierung - Tür hinten links und Seitenteil links wurden nachlackiert	0,00 €	200,00 €
	Summe	**0,00 €**	**400,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	nachlackiert	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/40 R19 93W	VL 6,00 mm (Bridgestone)	VR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 225/40 R19 93W	HL 6,00 mm (Bridgestone)	HR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X		
Zulassungsbescheinigung Teil II Xxxx			X
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger hinten wurde erneuert laut ELSA (0,00 €)
Nachlackierung -> Tür hinten links und Seitenteil links wurden nachlackiert (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 10 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNV173461
Kilometerstand: 28.210 km
Erstzulassung: 21.10.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair



Innenraum, Tierhaare, reinigen



Innenraum, Tierhaare, reinigen



Innenraum, Tierhaare, reinigen



Heckklappe - Delle entfernen