CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



06/2017	115.813km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, design, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U5HR095006	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.813km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.280km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Tangente
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Radstand 2603 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Inspiration
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

Sonderausstattung

- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenlicht-Paket LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Kontrast-Lackierung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Navigations-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Licht- und Regensensor
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Akustikglas
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Winterbereifung zusätzlich
- Connectivity-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
e1*2007/46*0591
WAUZZZ8U5HR095006
2085 kg
3885 kg
1- 1120 kg
2- 1050 kg
Typ 8U

CarOnSale

CarOnSale

Nächster Ölwechsel:
bei km:
Datum:
oder Serviceanzeige:
Ja






Rotterdam
Brüssel
Paris
Stuttgart
Nürnberg
München
TMC
Zielführung
9:00
Einstellung



Einparkhilfe
Einstellung




PULL









Gewährleistungsnachweis
WAUZZZ 8U HR095006
8UG CGC
Q3 TDI 2.0 R4
110 kW H6S 05/17
DFTA — QQN-
LX7R/LX7R N2P/FZ
07. Juli 2017
AUDI AG


Car
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
10500 km / 257 Tagen
Nächste Inspektion:
100 km / 257 Tagen
Systeme
8:59




AUDI
Zulassung in Ingolstadt
ZB II erstellt
Ingolstadt, 01.06.2017




01.06.2017 0588 BC3001614
M1 AC
WAUZZZ8U5HR095006 3
Audi
8U
XDFTAF1
FM6PM620041P8U057MMEM1K1
Q3
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*2016/427W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
7.2/8.2:1130 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZU
GKOMBINATION:3885KG*WW.AHK ST.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONS
KLASSE: 01.06.2017*
215/65 R16 98V
215/65 R16 98V
el*2007/46*0591*18
04.10.2016 ET7346



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)