
CarOnSale

Audi Q7 55 TFSI e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2021	105.617km	340 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q7 55 TFSI e	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M9MD037249	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.617km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 78.432km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 59g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Bremsassistent
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Dachkantenspoiler
- Dachreling (Aluminium)
- e-tron Aufladesystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Hybrid
- Hybrid 280 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- MMI Touch (Touchscreen)
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2995 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schienensystem im Gepäckraum
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Frontkamera (Scheibe)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Original Fahrzeug Farbe: ORCASCHWARZ/DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Stadt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Assistenz-Paket Tour
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Komfort-Standklimatisierung
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Sitzheizung vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Head-up-Display
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Cricket
- Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Winterbereifung zusätzlich
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WAUZZZ4M9MD037249

CarOnSale



DISTANCE
SPEED

HIGH
6°
6°
HIGH
AUTO
AUTO
A/C
OFF
START
ENGINE
STOP

HIGH

Fahrweg kontrollieren
Hinten
HIGH


SET









GC648532


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)