CarOnSale

Audi A4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2006	269.030km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8E07A079690	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 269.030km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 211.447km	LETZTER SERVICE AM 02/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2006	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	1990 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	1990 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Nach Angaben des Einlieferers liegt ein reparierter Unfallschaden vor (Tür Vorne Links und Rechts, Tür Hinten Links , Seitenwand links , kotflügel links) ; weiterführende Informationen zum Schadenumfang und zur Art der Instandsetzung wurden nicht bereitgestellt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW 20V KAT (ALT)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: GRANATROT
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachreling verchromt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Mondial
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Business-Paket Plus
- Glanz-Paket
- Perleffekt-Lackierung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzheizung vorn
- Aktiv-Lautsprecher
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
WAUZZZ8E07A079690
1950 kg
3295 kg
1 1010 kg
2 1070 kg
Typ 8E
EU4

CarOnSale


CarOnSale



210












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Rost, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)