CarOnSale

Audi A3 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2024	54.972km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU6e, (Facelift) 2024 - 2025]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZGY6SA022673	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.972km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.972km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2024	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN 128g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Ohne Luft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Doppelpedalbedienung verbaut,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht- und Regensensor
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multifunktionskamera
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Tagfahrlicht
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fondpassagiere
- Vorbereitung Lichtassistent für weitere Funktionen (feature on demand, FOD)
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Frontscheibe Akustikglas
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Interieur-Paket: Sportsitze, Sitzbezug Stoff
- Komfort-Paket Plus
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Scheinwerfer LED
- Sportsitze vorn
- Assistenz-Paket Fahren
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit selektiver Anzeige
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Spektrum dunkel
- Klima-Paket
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Routine
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Neuwagen-Reifengarantie
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUDI AG
WAUZZZGY6SA022673


CarOnSale

CarOnSale


AUTO
SYNC
LO
LO
OFF






Fahrweg kontrollieren!
Hinten
LO
LO









Letzter Ölwechsel
bei km:
44 008
am:
28.04.2026
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:


8YF ADC
DXRC
LX5H/LX5H
Autohaus Mannet
GmbH & Co. KG
Audi Partner




Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
4100 km / 04.2027
Nächste Inspektion in
5100 km / 12.2027
Zurücksetzen
LO
LO





AUDI AG
WAUZZZGY6SA022673



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Ohne Luft)