CarOnSale

Volvo V60

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2024	91.281km	310 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V60	KATEGORIE Kombi
FIN YV1ZWH7V1S2647370	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.281km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 310 PS (228 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.794km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Riss/Bruch, Kerben	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**160 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	**145 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**160 µm**
Motorhaube	**105 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeuginnenraum - Gebrauchsspuren - kein Abzug, Frontbereich - leichter Steinschlag - kein Abzug, Heckbereich - leichte Kratzer - kein Abzug, 12V - Dose hinten - beschädigt - erneuern, Kompressor - fehlt - erneuern, Sitzbezug VL - Abrieb - kein Abzug, Tür vorne rechts - zerkratzt - smart Repair, Felge (Winter-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert (optischer Schaden), Felge (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert (optischer Schaden), Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert (optischer Schaden), Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert (optischer Schaden), alle Sommerreifen - verschlissen - erneuern, Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert (optischer Schaden), Stoßfänger

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

vorne - zerkratzt - smart Repair, Ladekabel - fehlt - erneuern, Reifen (Winter-Radsatz) - Hinterachse links - beschädigt - erneuern

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW)
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS)
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Subwoofer
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Verglasung getönt
- Volvo ON CALL
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Driver Assistance

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung
- Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrassistenz-System: Driver Awareness
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Lenkrad mit Multifunktion
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Lenkradheizung
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE

★ Sonderausstattung

- Anhängerkupplung semi-elektrisch
- Business-Paket
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Bowers & Wilkins)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Service-System: Google Services
- Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert
- Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Sitzbelüftung vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YV1ZWHKCY1S2647370

CarOnSale

CarOnSale
























Service Nr. 3
Service Nr. 4
Service Nr. 5
AUTO NAGEL
Auto Nagel Westfalen
GmbH & Co. KG
Ölwechsel
Luftfilter ersetzt
Pollenfilter ersetzt
Zündkerzen ersetzt
Kraftstofffilter ersetzt
Bremsflüssigkeit ersetzt
Zahnriemen ersetzt
Nebenriemen ersetzt


Servicedokumentation
Service Nr. 1
Service Nr. 2
AUTO NAGEL
Auto Nagel Westfalen
GmbH & Co. KG
Ölwechsel
Luftfilter ersetzt
Pollenfilter ersetzt
Zündkerzen ersetzt
Kraftstofffilter ersetzt
Bremsflüssigkeit ersetzt
Zahnriemen ersetzt
Nebenriemen ersetzt




VOLVO
ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO


VOLVO
VOLVO


12.11.24 9101 BUK000155
M1 AC
YV1ZWH7V1S2647370 4
VOLVO
Z
ZWH7
ZWH7VD0
-
V60
VOLVO (S)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
Euro6;WLTP;EA;PI/CI;M,N1,N2
Hybr.B/E ext.aufl.
0025 36EA 1969
Batteriekapazität:18,8kWh*
2 02 228 /6000 180
477B 1850
1416 2064
100
18 2530 2530
1250 1340
1250 1340
70 3750 68
2000 750 5
235/40R19 96W
235/40R19 96W
WEISS 0/-
e4*2007/46*1315*22
10.04.24 K HD862852


VOLVO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Riss/Bruch, Kerben)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Druckstelle



- Innenraum (Anderer Schaden): Druckstelle



- Innenraum (Kratzer)