
CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 450 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2025	12.180km	367 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 450 d 4Matic [DE - SUC5 450 d EU6e, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2023 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1NFD3DB4SB483018	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 12.180km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 367 PS (270 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 2.989 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 200g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	85 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic Agilitäts-Paket
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Interieur-Paket Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Go-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Memory-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mild-Hybrid 285 kW (Motor 3,0 Ltr. - 270 kW CDI)
- Modellpflege mit Code
- Multibeam LED
- Multimediasystem MBUX Entertainment
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket mit 360° Kamera
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2935 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Surround-System Burmester
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz (Chrom)
- USB-Anschlüsse
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Vorrüstung car sharing
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Frontschürze
- Heckschürze
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless Go Startanlage
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Ambiente-Beleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Innenhimmel Stoff
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion

Sonderausstattung

- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Innenhimmel schwarz
- Winter-Paket
- Mittelarmlehne vorn heizbar
- Air-Balance-Paket
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Sitzheizung Plus vorn
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Servoschliessung für Türen
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Heckschürze
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Ausstattungs-Paket: Premium Plus
- Night-Paket
- Winter-Paket Plus 20"
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Ausstattungs-Paket: Energizing Plus
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Ausstiegsleuchten mit Projektion von Mercedessternen (Pattern)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Innenausstattung: Holz Eiche
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Wärme-Komfort-Paket vorn
- Türarmlehnen vorn heizbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Multikontursitze vorn
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Rough
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Frontschürze
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Mittelarmlehne vorn heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1885
W1NFD3DB4SB483018
3100 kg
6700 kg
1570 kg
1650 kg
Mercedes-Benz
Made in USA

CarOnSale


CarOnSale








GLE Coupé
Mercedes-Benz




Mercedes-Benz
Übereinstimmungsbescheinigung
052411107
6977424
HM290186




12.08.2025 2222 BMV001183
M1G AC
W1NFD3DB4SB483018
Mercedes-Benz
H1GLE
B324T1
CZAAA5DA
GLE 450 d 4MATIC Coupé
Mercedes-Benz
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Hybr.Diesel/E
0010 36EA 2989
7.2/8.2:+100 b.Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*
2 02 270 /4000 250
4954 2018
1766 2475
- 140 -
200 3100 3100
1570 1650 -
1570 1650 -
72 3000 69
3500 750 5 -
275/45 R21 107Y
315/40 R21 111Y
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*1885*27
12.12.2024 K HY139305
Kennzeichen entsperrt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)