CarOnSale

Fiat Punto Easy

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2013	155.717km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Punto Easy [AT - LimS5 1.2 8V EU5, Easy, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA1990000P002260	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.717km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2013	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Easy
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaanlage
- Kofferraumleuchte
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (ROSSO PASSIONALE)
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reserverad vollwertig
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Vorrüstung für mobiles Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MADE IN ITALY
FIAT GROUP AUTOMOBILES
MOTORE-ENGINE
VERSION
Nº PER RICAMBI
Nº FOR SPARES
1-
2-
kg
kg
kg
kg
kg

CarOnSale


CarOnSale




Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
SALE



Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank


12
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
24
25
26
27
28
29
30


FIAT PUNTO
PERSONENKRAFTWAGEN


Klasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
D1 Marke
FIAT
D3 Handelsbezeichnung
FIAT PUNTO
D2 Type/Variante/Version
199/BXZ1A/51F
A22 Anzahl der Vorzulassungen
2
A21 Anlage
Der/Die Datenauszug
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes
Abgemeldet am - 5. NOV. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)