CarOnSale

Toyota Yaris Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2011	153.200km	LEISTUNG 99 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Edition [DE - LimS5 1.3 VVT-i EU5, Edition, 2011 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKH96360A201247	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 99 PS (73 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.329 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.968km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Einparkhilfe hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Stop&Go-System (TSGS)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL NSP90L-CHFGKW

CarOnSale





MODE

L R
MIRROR

AUTO

AUX
webasto
ECO
OFF




03.06.2011 5013 AGL00043 2 02 01 0073/06000 175
M1 AF 03785 - - 1695 - -
VNKKH96360A201247 2 1530 - - 01125 - 01155
TOYOTA - - 00050 -
XP8F(A) 0120 001480 001480
NSP90(H) 00635 00825 -
NSP90L-CHFGKW(2G) 00635 00825 -
- 82 03750 71
TOYOTA YARIS 00900 0550 005
TOYOTA EUROPE (B) 185/60R15 84H
FZ.Z PERS.BEF.B 8 SPL 185/60R15 84H
MEHRZWECKFAHRZEUG -
715/2007*692/2008F GRAU 7
EURO5,F,PI/CI, M, N1 I e11*2001/116*0249*06
BENZIN 15.02.2011 K WT248785
0001 35F0 01329 -
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.06.2011*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)