CarOnSale

Ford Fiesta

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2006	216.719km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0DXXGAJD5E28711	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 216.719km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 208.821km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	1950 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bordmappe fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 5000 (Radio/Cassette)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fun
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 44 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Tonic
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Frontscheibe heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0DXXGAJD5E28711


CarOnSale


CarOnSale






175/65 R 14







Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle


Nachweise - Reparaturarbeiten


RÜCKRUFAKTIONS-AUFZEICHNUN




09.03.06 B566 ACJ000029
M1 AB
WF0DXXGAJD5E28711 0
FORD
JD3
BAJA1
SBDBKA
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220*2003/768
EURO 4
Benzin
0001 0462 1299
175/65R14 77H
175/65R14 77H
e1*2001/116*0210*12
20.10.05
WN969564


WN969564

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)