CarOnSale

Opel Astra Dynamic Start/Stop 1.0 Turbo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	122.159km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Dynamic Start/Stop 1.0 Turbo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0LBF6EA7GG047859	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.159km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.739km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	65 µm	Beifahrertür	50 µm
Kotflügel vorne links	150 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	50 µm	Türe hinten rechts	40 µm ⚠
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	50 µm
Dach	50 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivKontrolllampe für Lichtanlage aktivBemerkung von Kunde : Scheinwerfer Steuergerät kommt noch neu

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Bluetooth Audio-Streaming
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,0 Ltr. - 77 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: POWERROT/RED
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Assistenz-Paket
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontkamera
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten im Fond
- Licht-Paket
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- PowerFlex Bar Adapter
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brillant
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Voll-LED (IntelliLux)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















ECOTEC








W0LBF6EA7GG047859


CarOnSale






CarOnSale




Servicebestätigung
CAVALLARO
HOPPMANNGRUPPE
CAVALLARO
HOPPMANNGRUPPE

OPEL Service- und Garantieheft
OPEL ASTRA




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)