CarOnSale

Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	61.810km	121 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VF7G604JV620737	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.810km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radstand 3098 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzausstattung: Entfall Sitzbank
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























W0VF7G604JV620737


CarOnSale

CarOnSale

12:17
Radio
Medien
Telefon
Karte
Navi
Einstellung

12:17
Optionen


AUTO





06.03.2018	1844	AGX00032	5	2	1	89/3500	163
N1		BB		4999		1956	
WOVF7G604JV620737			4	1951-1971		1800--	
OPEL					80	-	
F7				170	2960	2960	
G012				1585	1650	-	
AF25B3				1585	1650	-	
				75	2625	71	
VIVARO-B				2000	750	3	-
OPEL AUTOMOBILE				215/60 R17C (109/107) T			
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t				215/60 R17C (109/107) T			
Van				-			
715/2007*2015/45Y							
EDRO6;Y;PI/CI; N1 III, N2				e1*2007/46*0575*20			
Diesel				30.06.2017	K	EW409017	
UD02	36Y0	1598					
S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)