CarOnSale

Peugeot 207 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 29*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2012	121.136km	111 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Allure [DE - Cp/Ca2 1.6 16V HDI 110 FAP EU5, Allure, 2011 - 2015]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF3WB9HR8CE041532	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.136km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.150km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	360 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	245 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Heckscheibe abgedunkelt
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Leder-Paket
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Aktives Kurvenlicht
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- City-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Pedale Aluminium
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- WIP-Bluetooth
- Überrollbügel verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe akustisch
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ERMITAGE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende (Chrom)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zeituhr
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Windschott (Netz)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF3WB9HR8CED41532


CarOnSale


Wartungsnachweis
PLESSE
BOSCH Service


Wartungsnachweis
PLESSE
BOSCH Service







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)