CarOnSale

Skoda Citigo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	109.745km	60 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Citigo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBZZZAAZFD614871	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.745km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.481km	LETZTER SERVICE AM 09/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fußgänger-Schutzsystem
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: SPRING GREEN

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Fresh-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Haydn
- Vorbereitung für mobiles Navigationssystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem Funky (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Klimaanlage
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SKODA AUTO a.s.
TMBZZZAAZFD614871
1280 kg
1 0680 kg
2 0540 kg
Typ AA
Cold tyre inflation pressures

CarOnSale










(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:
D1.1.21b GM **Radbremse - 2. Achse rechts - Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt**
Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVO und §31 Abs.2 StVZO.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im Februar 2028.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:		Kraft [daN] Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Achsanteil [%] Ist	Min	Ergebnis
	1. Achse	218	187	202	27.1	82.6	59.5	I.O
	2. Achse	134	142	121	87.0	17.4	10.5	I.O
Feststellbremsanlage:			Links	Rechts				
Abbremsung: 17 %	2. Achse	Blockiert	124	91				

(7) Ergebnis: geringe Mängel (GM)
HU-Plakette: angebracht
(8) nächste HU: Februar 2028
(9) Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Fahad Basir
DG337012


7.11.2014 8004 AMM000228
1 AB
KBZZZAA2FD614871 6
KODA
A
BCHYA
MS-EM5CF0097MJVR0N1SSK
-
ITIGO
KODA (CZ)
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
chrSgheckklmousine
1S/2007*195/2013I
UROS;J;PI/CI; M, N1 I
enzin
001 35J0 999
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07 11.2014*
2 1 44/5000 160
3563-3621 1641-1645
1463-1504 929-929
105 1290 1290
680 640 -
680 640 -
78 3750 71
- - 4 -
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
-
Grün 6
e13*2007/46*1169*09
08.04.2014 K PI.602938
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)