
CarOnSale

BMW 118 i Advantage

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	73.501km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i Advantage [AT - LimS5 118 i EU6d-T, Advantage OPF, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1R510707B93034	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.501km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.733km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	330 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Advantage
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Remote Services
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Business
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rückfahrkamera
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Österreich-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Made in
Germany
118i
B39
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0283
WBA1R510707B93034
1900 kg
3200 kg
1- 695 kg
2- 1090 kg





Service Historie
OK 19.10.2018 1 km BMW 07576
OK 21.09.2020 20.470 km BMW 07576
OK 08.10.2021 31.348 km BMW 07576
OK 08.09.2022 39.570 km BMW 07576


Service Historie
OK 06.10.2023 49.969 km BMW 07576
OK 02.10.2024 58.530 km BMW 07576
! 11.12.2024 59.602 km BMW 07576
OK 03.10.2025 BMW


Service Historie
OK 06.10.2023 49.969 km BMW 07576
OK 02.10.2024 58.530 km BMW 07576
! 11.12.2024 59.602 km BMW 07576
OK 03.10.2025 65.733 km BMW 07576



