CarOnSale

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	154.103km	330 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Panamera 4 E-Hybrid [AT - LimS5 2.9 4 E-Hybrid EU6, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WP0ZZZ97ZJL127186	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.103km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.894 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.140km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 56g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	310 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte LED
- Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System)
- Einstiegsblenden (Aluminium)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Hauptscheinwerfer LED
- Heckspoiler adaptiv ausfahrbar (2-Wege)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Luftauslassgitter Kotflügel schwarz lackiert
- Modellbezeichnung auf den Türen
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Porsche Traction Management (PTM)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Standklimatisierung
- USB-Anschlüsse im Fond (nur Ladefunktion)
- WLAN-Hotspot
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektromotor 100 kW (Hybridantrieb)
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Knieairbag
- Ladekabel mit Schukostecker
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul
- Porsche Universal-Ladegerät (AC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sport-Chrono-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Vehicle-Tracking-System (PVTS)
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremssättel Grün lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Hybrid 340 kW (Motor 2,9 Ltr. - 243 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelkonsole vorn, Armauflage mit Schriftzug / Porschewappen
- Parkbremse elektrisch
- Porsche Stability Management (PSM)
- Radstand kurz
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Seitenairbag vorn
- Sprachbedienung für PCM
- Tagfahrlicht 4-Punkt-LED
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Porsche Entry & Drive

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrer-Memory-Paket
- Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz)
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung fest
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Innenausstattung: Glattleder, Serienlederfarbe
- Interieur-Paket: Carbon
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortsitze vorn inkl. Sitzverstellung 14-Wege und Memory-Paket
- Lade-Dock (Halterung Aufladesystem)
- Ladekabel 7,5 m
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (bis 7,2 kW)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar (Zusatz-AV zu Lenkrad)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach zweiteilig vorn elektrisch
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn + hinten
- Soft Close Türen
- Sound-System BOSE
- Vehicle-Tracking-System Plus (PVTS Plus)
- Vierradlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale






WP0ZZZ97ZJL127186

CarOnSale


























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)