CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 CDI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2014	153.768km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 CDI BlueEfficiency [DE - LimS5 A 200 CDI / d EU5, Urban BlueEfficiency, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1760011J234245	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.768km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.257km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**85 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaanlage
- Reifendruckwarner
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Parameterlenkung
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Einstiegsleisten beleuchtet
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Raucher-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLER AG
WDD17600111234245
2010 kg
3510 kg
1065 kg
945 kg

CarOnSale

CarOnSale

Wien
Prag
Leipzig
Berlin
Breslau




Gesamtes Umfeld beachten!




07.01.2014
1313
DVB00035 0
M1
AC
WDD1760011J234245
2
MERCEDES-BENZ
245 G
1208M2
UZAAB502
A 200 CDI
DAIMLER (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*1952/2013J
EURO5,I,PI/CI, M, N1 I
DIESEL
0002
35,0
01796
02
01
0109/04400
-- 04359
-- 1438
00075
0118
002010
002010
01065
00945
01065
00945
69
02375
73
01500
0720
005
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93H XL M+S
SCHWARZ
9
e1*2001/116*0470*06
27.09.2013
K
EF870757
P.4 3600-4400*7.2/8.2 985B ANH.BETR.*WWAHK LT.EGTG*
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONT
IERT AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMPO 100 KM/H GEM.5 AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z. STVO AUSGES
TATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.01.2014*


EF870757

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Schimmelgeruch im Interier