CarOnSale

Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic Hybrid

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



10/2020	75.889km	LEISTUNG 300 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Sport Autobiography Dynamic Hybrid [AT - SUV5 P400e Hybrid EU6d, Autobiography Dynamic OPF, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALWA2BY7LA736690	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.889km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2025 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 300 PS (221 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 33.256km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 78g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	105 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	115 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel lederbezogen
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Audiosystem: Land Rover Sound-System erweitert (250 Watt)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
- Beckenairbag vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dach Kontrastfarbe
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Dynamic-Response-System (Aktive Fahrwerks-Stabilisierung)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 35 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Mittel-Differentialsperre
- Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
- Exterieur-Paket schwarz
- Exterieurumfänge schwarz
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Dynamic-Modus konfigurierbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontscheibe heizbar
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (8-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 297 kW (Motor 2,0 Ltr. - 221 kW)
- InControl Apps
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
- Infotainment-System: Touch Pro Duo (10" Touchscreen)
- Innenausstattung: Leder
- Innenraumüberwachung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlbox in Mittelkonsole integriert, vorn
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Laderaumabdeckung
- Leder-Paket, Erweiterte Ausstattung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Luftfederung Vorderachse
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Modellpflege
- Motorhaube Aluminium
- Navigationssystem Pro
- Nebelscheinwerfer

- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: EIGER GREY
- Park-Distance-Control vorn
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben gehärtet
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (22-fach, mit Memory)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sprachsteuerung System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Tiefkühlbox
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Niveauregulierung
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2923 mm
- Rückfahrkamera
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenscheiben hinten gehärtet
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Oxford perforiert
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Steckdose 230V im Kofferraum
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Traktionskontrolle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- Park-Distance-Control hinten
- Pedale Edelstahl-Design
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (22-fach, mit Memory)
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Smartphone-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Steckdosen (12V-Anschluß) 2.Reihe (2-fach)
- Teppich-Fußmatten Premium
- Türverkleidung Leder
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Audiosystem: CD-/DVD-Player
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
- Doppel-Sonnenblenden
- Doppel-Sonnenblenden
- Fahrassistenz-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grey Oak
- Ionisator zur Luftreinigung
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Premium-Velours) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom)
- Metallic-Lackierung
- Multimediasystem im Fond
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Park-Paket 2
- Pixel-LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr (Timer)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SALWA2BY7LA736690





KAMERAS
10:18





























Nationaler Code	239880
Klasse / Fahrzeugart	M1G/Personenkraftwagen
Marke	LAND ROVER
Handelsbezeichnung	Range Rover Sport P400e PHEV A
Type/Variante/Version	LWSSJM2UA5OAA
Anzahl der Voreintragungen	3
Anlage	
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung	
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Verlieren



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Verlieren



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)