CarOnSale

Opel Zafira Business Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	283.487km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Business Innovation [DE - Van5 2.0 CDTI EU6, Business Innovation ecoFlex S/S, 2015 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN W0LPE9E70G1021881	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 283.487km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 259.024km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP Sommerreifen	
FELGE Leichtmetall (19 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP Winterreifen	
FELGE Leichtmetall (18 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckleuchten LED
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Umluft-Control
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Check-Control-System
- Doppeltonfanfare
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Farbdisplay (CID)
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- OnStar SOS Service
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Parkassistent-Paket
- Rückfahrkamera
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Park-Assistent
- Reserverad als Notrad
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Textilfussmatten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WOLPEGE7061021881

4-52

























24.11.2015	0035	BEQ007760	02	01	0125/03750	208
M1		AF		04656 - 04656	1884 - 1884	
WOLPE9E70G1021881		1		1685 - 1685	001901- 001901	
OPEL				-	00075	-
P-J/SW				0137	002455	002455
ECHMC12				01230	01250	-
BA2S1FPHJ7				01230	01250	-
				074	02813	071
ZAFIRA TOURER				01550	0750	007 -
OPEL				225/50 R17 94V		
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.				225/50 R17 94V		
MEHRZWECKFAHRZEUG				-		
715/2007*136/2014W				WEIß		0
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I				e4*2007/46*0204*21		
DIESEL				03.07.2015	K	GN814849
0002	36W0	01956		-		

F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2530*7.2/8.2:1340 B.ANH.BET
R.*O.1:1650 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZU
GKOMB. 4000 KG BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D.
ZUGKOMB. 4000 KG BIS 12% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.11.2015*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)